batatuy

JORGE ARMAND

Una aldea de los albores de la Era Cristiana en los Llanos Occidentales de Venezuela.

Informe sobre las excavaciones arqueológicas de 1973

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Museo Arqueológico
1975

.1
7

ZONA DE BARRANCAS EDO BARINAS VENEZUELA
LADO OESTE QUEBRADA SOCO ARMAND 1973

SITIO EL TORO



Caño Batatuy, el Río Esmeralda y el Río Socopó, en las inmediaciones del sitio de Batatuy, y el sitio El Toro, cercano a la Quebrada Socó, en las cercanías de la población de Barrancas, situada a unos 150 Km. al Norte de Batatuy. El objetivo de esta exploración fué definir la estratigrafía general de la región.

Como se vé en los dibujos 1, 2, 3 y 4, la estratigrafía de la región aledaña al piedemonte andino barinés, es bastante simple. En todos los casos observados ésta se compone de los siguientes estratos: comienza con una capa húmica de poco espesor, continúa con otra de arcilla rojiza compacta, y termina con otra compuesta por cantos rodados de tamaño medio (entre 8 y 20 cm de diámetro).

Las dos secciones del sitio El Toro muestran que la estratigrafía del sitio en el lado Oeste de la Quebrada Socó es diferente a la de toda la región, por la presencia de una capa de arena semi-cementada fosilífera. No sabemos si por debajo de esa capa se encuentra la capa de cantos rodados que hemos observado en toda la región. (Ver dibujos No.s 1, 2, 3 y 4).

El fósil hallado en la capa semi-cementada de color amarillo-gris del sitio El Toro, se compone de la cabeza casi completa de un animal, no identificado, cuya identificación paleontológica corresponde a un especialista. Las mandíbulas, que se encuentran intactas, estan provistas de hileras de dientes que son todos puntiagudos. Las medidas de la cabeza y las mandíbulas consideradas conjuntamente son las siguientes: largo máximo: 40 cm., ancho máximo: 25 cm.

Según nuestro informante local, Sr. Jorge Valero, vecino de Barrancas, el fósil comprendía originalmente todo el cuerpo; pero los obreros que construyeron la carretera de penetración hacia El Toro, al tratar de extraerlo, desmembraron los huesos y los extraviaron. Al llegar nosotros al sitio sólo pudimos hallar algunos fragmentos, que por suerte se encontraban in-situ, lo que nos permitió conocer la posición estratigráfica original del fósil. La cabeza había sido previamente extraída por personas cuyos nombres desconocemos y trasladada a la Casa de la Cultura de Barinas, donde pudi-

mos constatar las características óseas mencionadas. El fósil fue adquirido por la Casa de la Cultura, por lo que es de esperar que todavía se encuentre allá.



Foto No. 2: Fósil hallado en el sitio El Toro, cerca de la Quebrada La Yuca, afluente del Río Socó, no lejos de la población de Barrancas, Edo. Barinas.

Además del aspecto estratigráfico y paleontológico de los ríos y caños mencionados, pudimos estudiar algunos aspectos geomorfológicos de los mismos, determinando la existencia de una secuencia de terrazas fluviales compuesta de tres terrazas. (Ver dibujo No. 5).